


## CEV Objektbegehungen



Die Bewertungen wurden in baulicher und technischer Hinsicht durchgeführt, inklusive einer Kostenschätzung sowie eines Maßnahmenkataloges, um die vorhandenen Defizite zu optimieren bzw. zu beseitigen.

**Für insgesamt 39 SB-Warenhäuser, Baumärkte, Einkaufszentren, Fleischwerke und Büro- und Verwaltungsgebäude wurden standortbezogene Besichtigungen mit Analysen des Bauzustandes durchgeführt.**

**Leistungsbild:**

Technische Due Diligence

**Status:**

abgeschlossen

**Auftraggeber:**

CEV - Marktkauf Holding GmbH

**Volumen:**

BGF ca. 525.000 m<sup>2</sup>

**Laufzeit:**

10/2011 to 06/2012

**Standort:**

Deutschland

Karte zeigen: [Google Maps](#)